

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

**Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»
Оренбургской области в Бузулукском районе
461140 Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Рожкова дом 53 а**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		32, 36		все		
2.2	Пандус (наружный)	Есть		34, 36	Изношена пиктограмма кнопки вызова	К	Заменить пиктограмму к кнопке вызова.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		32, 34, 35, 36				
2.4	Дверь (входная)	Есть		32, 34, 35, 36, 38	ручка не соответствует норме	К, О	Установить рычажную ручку	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть		23, 38,		все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)		23,32,34,35, 36,38	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **вход в здание доступен частично инвалидам с ослабленным слухом и умственной отсталостью, для инвалидов-колясочников установлена кнопка вызова(кнопка вызова нуждается в ремонте),необходимо установить рычажные ручки.**