

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»

Оренбургской области в Бузулукском районе

461140 Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Рожкова дом 53 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	1,2, 14	13,14,19,39	Нарушений нет	все		Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	1,15, 14	21,24, 25,29, 31, 43,44	Имеются потертости яркой контрастности окраски первой и последней ступеней (межэтажные лестницы). Частично отсутствуют указатели этажности на перилах. Частичное нарушено покрытие плитки пола у лестницы на 2 этаж.	С	Выделить ярким цветом первую и последние ступени. Обновить окраску. Установить отсутствующие указатели этажности Частичное восстановление плитки пола у лестницы на 2 этаж	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-			
3.5	Дверь	Есть		20,22, 27,31,42	Высота порогов выше нормы. Ручки не соответствуют норме	О	Уменьшить высоту порога до нормы. Двери оборудовать рычажными ручками	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		16,23, 26,30	Нарушений нет			Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.) пути эвакуации	ДЧ-И (Г,У)	1,2	13,14,16,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,29,30,31,39,42,43,44	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен частично инвалидам с ослабленным слухом и умственной отсталостью, для инвалидов-колясочников установлена кнопка вызова(кнопка вызова нуждается в ремонте)